



Bild 26:



Preußische Güterzuglok G8 2105 auf Drehscheibe mit schweren Unfallschäden im Führerhausbereich

Bild 25:



Preußische Tenderlok T9 1868 mit eingedrückttem Führerhaus

Bild 21:



Folge eines Zusammenstoßes mit einem Zug bei Windsheim (?): von dem Wagen (Typ?) ist nicht mehr viel übriggeblieben

